

	1A		1B		1C		1D		1E		1F		1G		持主不明	1年 合計																				
点検台数	20		16		13		25		19		18		17		4	132																				
1 ハンドルヘッドの緩み(ガタつきの原因)	1				1						1		2			5																				
2 ブレーキのきき具合がゆるい	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	9	2																		
3 タイヤの空気(パンクしやすくなる)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	8	6																		
4 ライト(オートライトは点検できず)																	0																			
5 車輪(ハブ)がガタついている	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	0	1																		
6 スポークの折れ(リムが曲がる原因)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	0	0																		
7 ホイール(ブレあり、早期に調整が必要)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	10	17																		
8 クランクのベアリングが緩く、ガタガタする	1		2		1		5				1		2			12																				
9 チェーンのたるみ(外れ、切れの原因)											1					1																				
10 反射板 なし							2						3			5																				
11 ベル なし	1						2		3				2			8																				
12 学年ステッカーなし	2		2		1		5		1				2			13																				
異常の有無	無	13	有	7	無	11	有	5	無	8	有	5	無	12	有	13	無	10	有	9	無	9	有	9	無	9	有	8	無	3	有	1	無	75	有	57

	2A		2B		2C		2D		2E		2F		2G		持主不明	2年 合計																				
点検台数	15		16		23		19		19		7		17		22	138																				
1 ハンドルヘッドの緩み(ガタつきの原因)					2		2		1				1		1	7																				
2 ブレーキのきき具合がゆるい	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	9	6																		
3 タイヤの空気(パンクしやすくなる)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	12	14																		
4 ライト(オートライトは点検できず)	1															1																				
5 車輪(ハブ)がガタついている	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	1	3																		
6 スポークの折れ(リムが曲がる原因)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	0	1																		
7 ホイール(ブレあり、早期に調整が必要)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	7	9																		
8 クランクのベアリングが緩く、ガタガタする	4		1		2		2		4						2	15																				
9 チェーンのたるみ(外れ、切れの原因)	1				1		1		3							6																				
10 反射板 なし	1				1				1				1		1	5																				
11 ベル なし	3		1		4		1		3				2		2	16																				
12 学年ステッカーなし	3				3		2		4		1		3		8	24																				
異常の有無	無	9	有	6	無	12	有	4	無	13	有	10	無	11	有	8	無	5	有	14	無	6	有	1	無	9	有	8	無	8	有	14	無	73	有	65

	3A		3B		3C		3D		3E		3F		3G		持主不明	3年 合計																				
点検台数	19		19		26		14		16		19		17		10	140																				
1 ハンドルヘッドの緩み(ガタつきの原因)			2		1		1		3				2		1	10																				
2 ブレーキのきき具合がゆるい	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	8	6																		
3 タイヤの空気(パンクしやすくなる)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	7	5																		
4 ライト(オートライトは点検できず)					1											1																				
5 車輪(ハブ)がガタついている	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	1	4																		
6 スポークの折れ(リムが曲がる原因)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	0	2																		
7 ホイール(ブレあり、早期に調整が必要)	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	6	23																		
8 クランクのベアリングが緩く、ガタガタする	4		3		4		3		3		4		2		2	25																				
9 チェーンのたるみ(外れ、切れの原因)			1		3				2		1					7																				
10 反射板 なし	2		1						1				2		1	7																				
11 ベル なし	2		4		3						3		1			13																				
12 学年ステッカーなし	6		3		7		6		4		6		5		3	40																				
異常の有無	無	11	有	8	無	8	有	11	無	9	有	17	無	9	有	5	無	7	有	9	無	10	有	9	無	7	有	10	無	3	有	7	無	64	有	76

自転車点検率

	1年	2年	3年	計
ステッカー保有数	156	178	193	527
点検台数	132	138	140	410
点検率	85%	78%	73%	78%

※点検結果については点検カードに記入し各生徒にお渡ししています。  
修理が必要な自転車は販売店等での早急の修理をお勧めします。